

# Mängelliste der MZH Schwanenberg

Aufgestellt durch die Mitglieder der Vereinsgemeinschaft und des Bezirksausschusses: Stand 06.10.2016

| Stichwort   | Bemerkung  |
|---|--|
| große Vorhänge (Backenseite)                            | Es fehlen die Stopper in den Schienen. Die Vorhänge fallen beim Verschieben raus. Zudem sollten die Vorhänge bis zu den Preilern gezogen werden können   |
| kleine Vorhänge (Fenster)                               | Es fehlen die Stangen oder ein Schließmechanismus, um die Vorhänge zu schließen (zurzeit nur mit Besenstiel möglich)   |
| Rollade zur Theke                                       | Diese ist zwar noch funktionsfähig, sollte aber in Zukunft ausgebessert werden.  |
| Lüftungsanlage  | Die Belüftung der MZH ist nicht optimal. Verbesserung der Lüftungsanlage. Die Ventilatoren in den Fenstern haben bei vorgezogenen Vorhängen keine Wirkung.   |
| Eingangsbereich   | Das Offenhalten der Türe ist nicht möglich, da an den Türen die Stopper fehlen. Dort wurden schon öfters Keile hingelegt, die aber immer wieder verschwinden. Daher sollten an den Türen feste Stopper montiert werden.  |
| Garderobe   | Die Halterungen müssen neu verschraubt/festgezogen werden. Zum Teil sind die Arretier Halterungen nicht mehr gangbar. Die Gaderobenständer laufen nicht mehr einwandfrei und müssen neu verschraubt werden.  |
| Trennwand zwischen Gaderobe und Elektikraum/Abstellraum | Muss erneuert werden. Dies sollte aber nach Rücksprache mit der Vereinsgemeinschaft und des BZA gemacht werden!  |
| Heizkörperverkleidungen                                 | Sind teilweise defekt und müssen erneuert werden   |
| Bodenbretter bzw. Sockelleiste an der Wand              | Die „Abstandshalterungen“ sind teilweise lose  |
| Wände /Backen im Stuhllager                             | sind bisher noch nicht gestrichen worden   |
| Stühle  | Einige Stühle weisen Risse auf oder es fehlen Teile an den Stühlen. Zudem sind einige Stühle mit Flecken versehen, die sich nicht mehr entfernen lassen. Ggf. Ersatzbeschaffung. Dies sollten aber auch identische Stühle sein, damit man diese im Stuhllager auch weiterhin miteinander stapeln kann. |
| Zwischentüre im Eingangsbereich                         | Lässt sich sehr schwer arretieren; Anschlagleiste ist defekt   |
| Duschen   | Kontrolle der Duschen und Wasserhähne auf Verkalkung.  |
| Mischbatterien Waschbecken                              | Sehr oft funktionieren diese nicht, da die Batterien leer sind. Alternativmöglichkeit?   |
| Aschenbecher  | Anschaffung von 2 -3 Großaschenbecher vor der Halle, damit bei Veranstaltungen die Zigarettenskippen nicht herumliegen.  |
| Hintere Ausgangstüre                                    | Diese hat einen Riss in der Scheibe und muss erneuert werden   |
| Beschilderung   | Anschaffung von zwei Hinweisschildern für „Parken auf dem Schulhof“ <i>bei VA</i>  |
| Fußmatte im Eingangsbereich                             | Ist defekt und muss erneuert werden.   |
| Sicherheitskasten in der Halle                          | Es wäre gut, wenn sich eine Lösung finden lässt, dass nicht jede Person bei einer Veranstaltung das Licht hierüber anschalten muss. Besser wäre eine Art von separatem Ein/Ausschalter für die Hallenbeleuchtung z.B. im Eingangsbereich.  |

Hinweis: Glasmarkierungen für sehbehinderte Menschen.